



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Pierwotna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

EV 16 K-2
EVP 16 K-2



Česky	4 > 7
Slovensky	8 > 11
English	12 > 15
En español	16 > 19
По-русски	20 > 23
Polski	24 > 27
Magyar	28 > 31

Symboly použité v návodu a na stroji

Symboly použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine

Изображение и описание пиктограмм

Símbolos y su significado

Symbole užate w instrukcji i na maszynie

A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések



Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!
Warning of general danger!
¡Aviso ante un peligro general!
Предупреждение об общей опасности!
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!
Általános veszélyre való figyelemzettetés!






Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
Pozor! Pre zníženie rizika úrazu si prečítajte návod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!
Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.
Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!
Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!
Figyelem! A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!



Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia
Double insulation
Aislamiento doble
Двойная изоляция
Podwójna izolacja
Dupla szigetelés



Nepatří do komunálního odpadu!
Nepatří do komunálneho odpadu!
Not to be included in municipal refuse!
¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!
Не относится к коммунальным отходам!
Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!
Nem kommunális hulladékba való



Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení všech kroků může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uschovujte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dálé uvedených výstražných pokyních je myšleno elektrické nářadí napájené (pohybivým přívodem) ze sítě, nebo nářadí napájené z baterií (bez pohybivého přívodu).

1) Elektrické bezpečnostní prostředí

- Udržujte pracoviště v čistotě a dobré osvětlené. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparu.
- Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyuřováváni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.
- 2) Elektrická bezpečnost**
- Vidlice pohybivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znechodeneny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotyku těla s uzemněními předměty, jako např. potrubí, tělesu ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vmikněte-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte pohybivý přívod k jiným účelům. Nikdy nehněte a netahujte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlice ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 3) Bezpečnost osob**
- Při používání elektrického nářadí budte pozorní, venujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterií či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínač nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.

d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje a/nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otácející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.

e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.

f) Oblíkejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jste-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsvávaní a sberání prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití técto zařízení může omezit nebezpečí způsobené vznikajícím prachem.

4) Používání elektrického nářadí a péče o ně

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lepě a bezpečně vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Odpojíte nářadí vytážením vidlice ze sítové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uložte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečným udržováním elektrickým nářadím.

f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytíza materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontrole.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s tímto pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

a) Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

- Při práci s příklepovými vrtačkami používejte ochranu sluchu. Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly může způsobit zranění.

Technická data

Vrtačka a příklepová vrtačka

Typ	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Napájecí napětí	230–240 V	230–240 V
Sítový kmitočet	50–60 Hz	50–60 Hz
Příkon	1 050 W	1 050 W
Otáčky naprázdno		
1. rychl. stupeň	0–970 min ⁻¹	0–970 min ⁻¹
2. rychl. stupeň	0–1 750 min ⁻¹	0–1 750 min ⁻¹
Počet úderů		
1. rychl. stupeň	✗	0–19 400 min ⁻¹
2. rychl. stupeň	✗	0–35 000 min ⁻¹
Max. utahovací moment		
1. rychl. stupeň	62,5 Nm	35 Nm*
2. rychl. stupeň	35 Nm	19,5 Nm*
Předvolba otáček	✓	✓
Bezpečnostní spojka	✗	✓
Rozsah sklíčidla Ø	3–16 mm	3–16 mm
Závit na vřetenu	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Vrtání Ø max.		
do oceli	16 mm	16 mm
do dřeva	60 mm	55 mm
do betonu	plný vrták korunkový	30 mm 55 mm
Upínací krk Ø	57 mm	57 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,8 kg
Třída ochrany	II / II	II / II

* Omezen bezpečnostní spojkou

Ovládací prvky

- 1Sklíčidlo s ozubeným věncem
- 2Upínací krk
- 3Aretační kolík
- 4aSpínač / regulátor
- 4bPáčka přepínače
- 5Kolečko předvolby otáček
- 6Větrací otvory
- 7Řadící páčka rychlostí
- 8Řadící tlačítko příklepu
- 9Přídavné držadlo
- 10Dorazová tyč
- 11Klíč sklíčidla
- 12Plošky vřetene
- 13Klíč šestihraný zástrčný
- 14Křídlový šroub
- 15Křídlový šroub
- 16Křídlový šroub

Zobrazené anebo popsané příslušenství nemusí patřit do objemu dodávky.

Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojtěho čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny a k jejich napájení stačí kabel se dvěma žilami. Přístroje jsou odrušeny podle normy ČSN EN 50114.

Použití

EV 16 K-2:

Stroj je určen k vrtání do dřeva, kovu, keramiky a umělé hmoty. Stroje s elektronickou regulací a chodem vpravo / vlevo jsou také vhodné k šroubování a řezání závitů (jen pro měkké případy šroubovacích spojů).

EVP 16 K-2:

Stroj je určen k příklepovému vrtání do zdíva, betonu a horniny, jakož i k vrtání do dřeva, kovu, keramiky a umělé hmoty. Stroje s elektronickou regulací a chodem vpravo / vlevo jsou také vhodné k šroubování a řezání závitů.

Z neurčené použití ručí sám uživatel.

Bezpečnostní třecí spojka (EVP 16 K-2)

Stroj je vybaven bezpečnostní třecí spojkou, která proklouzne při náhlém nárazu kroužitelného momentu. Při zaseknutí vrtáku nebo při značném přetížení dojde k prokluzování spojky. Spojka je nastavena na vyšší hodnotu a je proto třeba dbát opatrnosti při práci.

Uvedení do provozu a používání

Nesprávné používání může způsobit poškození náradí. Dbejte proto této pokynů:

- Používejte vždy ostré vrtáky.
- Zatěžujte náradí tak, aby nedošlo k velkému snížení otáček anebo k zastavení.
- Rychlostní stupeň zařaďte vždy za klidu stroje nebo při dobu, při nízkých otáčkách, v žádném případě při vrtání nebo jinak zatíženém stroji.

Překontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím zdroje proudu. Náradí určené pro 230 V se smí připojit i na 220 V / 240 V.

Přídavné držadlo

Z důvodu bezpečnosti používejte vždy přídavné držadlo (9). To je upevněno na upínacím krku (2) pomocí křídlového šroubu (14).

Po uvolnění křídlového šroubu (15) lze dorazovou tyč (10) nastavit hloubku vrtání.

Přídavné držadlo slouží k bezpečnému vedení stroje, především pokud se vyskytne reakční moment (např. vzpřímení vrtáku).

Po uvolnění křídlového šroubu (16) lze změnit po délce polohu přídavného držadla. Nastavte podle možnosti vždy maximální délku přídavného držadla.



Potřebný přítlač na vrtací nástroj smí být vyvozen pouze na rukojeti, avšak nikoli na přídavném držadle (9).

Upnutí vrtáku

Nástroje s válcovou stopkou zasuňte co nejvíce do sklícidla a kličkou sklícidla ve všech třech otvorech rádně upněte.

Zapnutí a vypnutí

Stisknutím tlačítka spínače (4) se stroj uvede do chodu a uvolněním se zastaví.

Stálý chod

Stisknutím tlačítka spínače (4) na doraz a současně zatlačením aretačního kolíku (3) se dosáhne stálého chodu.

Opětovným stisknutím tlačítka spínače a uvolněním se stálý chod přeruší.

Regulace otáček

Lehkým a postupným stisknutím tlačítka regulátoru (4) docílíté nízkých otáček a kontrolovaného plynuleho rozeběhu.

Postupným dalším tisknutím tlačítka se otáčky zvyšují na předvolné.

Elektronická předvolba otáček

Kolečkem předvolby (5) se nastavují - i za chodu stroje - požadované předvolené otáčky.

Potřebné otáčky jsou závislé na druhu vrtaného materiálu a doporučuje se ověřit si je praktickou zkouškou.

Při velkém zatížení stroje, kolečko předvolby (5) nastavít do krajní polohy ve směru + (maximální otáčky - regulace odpojená).

Po delší práci s nízkými otáčkami nechte stroj běžet 3 minuty na prázdnou při maximálních otáčkách, aby se motor ochladil.

Razení rychlostí

Radící páčkou rychlostí (7) můžete nastavit 2 rychlostní stupně:

1. Rychlost - nižší rychlostní stupeň - vyšší kroutící moment
2. Rychlost - vyšší rychlostní stupeň - nižší kroutící moment

V každém rychlostním stupni můžete konečné otáčky nastavit elektronickou předvolbou. Nejdříve však volte vždy mechanický rychlostní stupeň.

Přepínání lze provést při doběhu stroje nebo za stavu klidu, avšak nikoli při plném zatížení. Po změně převodu nechte stroj pomalu rozeběhnout.

Změna smyslu otáčení

Nastavte přepínač směru otáčení (4b) vpravo (chod vlevo) nebo vlevo (chod vpravo). Chod vlevo umožňuje např. řezání závitů a uvolňování šroubů či matic.

Přepínání je blokováno při stisknutí tlačítka regulátoru. Změnu smyslu otáčení provádějte za klidu stroje.

POZOR! Při použití levého běhu je třeba sklícidlo zvlášť pevně našroubovat.

Vrtání a příklepové vrtání (EVP 16 K-2)

Tlačítkem řazení příklepu (8) se zařazuje nebo vyřazuje příklep. Řazení je možno provádět i za chodu stroje.

Vrtání příklepové:

Zatlačte tlačítko (8) ve směru symbolu - kladívko.

Vrtání:

Vytáhněte tlačítko (8) ve směru symbolu - vrták.

Vrtání příklepem se doporučuje používat v betonu, zdivu a kamennině. Axiální vůle vřetene - do 2,5 mm Radiální vůle měřená na trnu, upnutém do sklícidla ve vzdálenosti 50 mm - do 0,3 mm.

Snímání sklícidla s ozubeným věncem (obr.)

Vřetenem přidržte na plochách (12) otevřeným klíčem (22 mm). Zastrčte klíč sklícidla (11) do jednoho otvoru na sklícidle a otáčením vlevo sklícidlo vyšroubujte. Pevně upnuté sklícidlo uvolníte údery kladívkem na klíč sklícidla.

Pracovní pokyny

Vrtáky

Pro ocel použijte bezvadné a naostřené vrtáky z kvalitní rychlořezné oceli.

Vrtací stojany

Pro přesné vrtání na menších dílech doporučujeme použít stojan pro vrtání.

Svérák

Rádně upněte obráběné díly do šroubového svéráku. Tím zamezíte otocení dílu a možnému úrazu.

Vrtání do obkládaček

Přesuňte páčku řazení příklepu (8) na symbol - vrták. Po provrtání vrchní vrstvy přesuňte páčku příklepu na symbol - kladivo.

Údržba

- Větrací otvory (6) krytu motoru se nesmí ucpat.
- Po cca 100 hodinách provozu se musí provést následující práce:
 - Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší než 5 mm vyměnit za nové.
 - Po cca 200 hodinách provozu se musí provést následující práce:
 - Výměna mazacího tuku v převodové skřini a ložiskách.

K zachování třídy ochrany se musí stroj zkontovalovat z hlediska bezpečnosti, a proto se musí tyto práce provádět v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

Skladování

Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5°C.

Nezabalený stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod +5°C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vady podle zákonných ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím listem).

Škody vyplývající z přirozeného opotrebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamacemi mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v ne-rozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovávejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o koupi. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60745.

Hodnoty pro EV 16 K-2:

Hladina akustického tlaku:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}.$$

Hladina akustického výkonu:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}.$$

Nepřesnost měření:

$$K = 3 \text{ dB (A)}.$$

Pozor! Při práci vzniká hluk! Používejte chrániče sluchu!

Hodnota vibrací a_h (součet vektorů ve třech směrech) a nepřesnost

K zjištěné podle EN 60745:

$$a_h = 2,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Nepřesnost měření:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Hodnoty pro EVP 16 K-2:

Vrtání:

Hladina akustického tlaku:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}.$$

Hladina akustického výkonu:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}.$$

Nepřesnost měření:

$$K = 3 \text{ dB (A)}.$$

Vrtání s příklepem:

Hladina akustického tlaku:

$$L_{PA} = 99 \text{ dB (A)}.$$

Hladina akustického výkonu:

$$L_{WA} = 110 \text{ dB (A)}.$$

Nepřesnost měření:

$$K = 3 \text{ dB (A)}.$$

Pozor! Při práci vzniká hluk! Používejte chrániče sluchu!

Hodnota vibrací a_h (součet vektorů ve třech směrech) a nepřesnost

K zjištěné podle EN 60745:

Vrtání:

$$a_h = 3,8 \text{ m.s}^{-2}.$$

Vrtání s příklepem:

$$a_h = 13,6 \text{ m.s}^{-2}.$$

Nepřesnost měření:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-1

Směrnice 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2;

ČSN EN 61000-3-3

Směrnice 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Jednatel společnosti

01.03.2011

Změny vyhrazeny

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže pôsť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu osôb.

Uchovávajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérie (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výpar.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrušovaný, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochrannú spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom obmedzia vidlice, ktoré nie sú znehodenotene úpravami a zdopovedajúce zásuvky.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesnú ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhkú alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nenesť a netáhať elektrické náradie za prívod ani nevytrhávať vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chránite prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovač prívod vzhľadom pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovača prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa používa elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- Pri používaní elektrického náradia budte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a trieťovo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíliková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väzne poranenie osôb.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spináč pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvani batérie či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spináč alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spináčom môže byť príčinou nehôd.

d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo klúče. Nastavovací nástroj alebo klúč, ktorý po necháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Volné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytene pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odšávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho

- Nepretážajte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bol konštruované.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spináčom. Akékolvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spináčom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- Odpodujte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky alebo odpojením batérie pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívania elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách nesúkresných užívateľov nebezpečné.
- Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékolvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozíť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Vela nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.
- Rezacíu nástroja udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naostenré rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa jednoducho kontroluje.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viest k nebezpečným situáciám.

5) Servis

- opravy vásšho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

Zvláštné bezpečnostné predpisy

- Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte ochranu sluču. Vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluču.
- Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly môže spôsobiť zranenie.

Technické údaje

Vŕtačka a príklepová vŕtačka

Typ	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Napájacie napätie	230–240 V	230–240 V
Sietový kmitočet	50–60 Hz	50–60 Hz
Príkon	1 050 W	1 050 W
Otáčky naprázdno		
1. rychl. stupeň	0–970 min ⁻¹	0–970 min ⁻¹
2. rychl. stupeň	0–1 750 min ⁻¹	0–1 750 min ⁻¹
Frekvencia príklepu		
1. rychl. stupeň	✗	0–19 400 min ⁻¹
2. rychl. stupeň	✗	0–35 000 min ⁻¹
Maximálny krútiaci moment:		
1. rychl. stupeň	62,5 Nm	35 Nm*
2. rychl. stupeň	35 Nm	19,5 Nm*
Predvolba otáčok	✓	✓
Bezpečnostná spojka	✗	✓
Rozsah skľúčidla ø	3–16 mm	3–16 mm
Závit vŕtacieho vretena	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Vŕtanie ø max.		
v oceli	16 mm	16 mm
v dreve	60 mm	55 mm
v betóne	plný vrták	30 mm
	korunkový	55 mm
Upínací krk ø	57 mm	57 mm
Hmotnosť	3,6 kg	3,8 kg
Tieda ochrany	II / II	II / II

* Obmedzény bezpečnostnou spojkou

Ovládacie prvky

- 1 Skľúčidlo s ozubeným vencom
 - 2 Upináci krk
 - 3 Aretačný kolík
 - 4a Spínač / regulátor
 - 4b Pačka prepinača
 - 5 Koliesko predvolby otáčok
 - 6 Vetracie otvory
 - 7 Pačka radenia rýchlosťi
 - 8 Radiace tlačidlo príklepu
 - 9 Prídavné držadlo
 - 10 Dorazová tyč
 - 11 Klúčka skľúčidla
 - 12 Plôšky na vreteno
 - 13 Klúč šesthranný zástrčný
 - 14 Krídlová skrutka
 - 15 Krídlová skrutka
 - 16 Krídlová skrutka
- Zobrazené anebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

Dvojitá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitou izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojitého štvorca. Také prístroje nesmú byť uzemnené a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odriadené podľa normy EN 50114.

Používanie

EV 16 K-2:

Náradie je určené na vŕtanie do dreva, kovu, keramiky a plastov. Náradie s elektronickou reguláciou a pravobežným i ľavobežným chodom je vhodné aj na skrutkovanie a rezanie závitov (Len pre mäkké ukončenia skrutkovania).

EVP 16 K-2:

Náradie je určené na vŕtanie s príklepom do tehly, betónu a kamenná ako aj na vŕtanie do dreva, kovov, keramiky a plastov. Náradie s elektronickou reguláciou a pravobežným i ľavobežným chodom je vhodné aj na skrutkovanie a rezanie závitov.
V prípade použitia mimo určeného účelu spočíva zodpovednosť výlučne na používateľovi.

Bezpečnostná trecia spojka (EVP 16 K-2)

Stroj je vybavený bezpečnostnou trecou spojkou, ktorá prekážne pri náhlom nárazu krútiaceho momentu. Pri zaseknutí vrtáka alebo pri veľom pretáčení dôjde k preklozaniu spojky. Spojka je nastavená na vyššiu hodnotu a preto dbajte na opatrosť pri práci.

Uvedenie do prevádzky a používanie

Nesprávne používanie môže sposobiť poškodenie náradia. Dbajte preto na nasledujúce pokyny:

- Používajte vždy ostré vrtátky.
- Zaťažujte náradie tak, aby nedošlo k veľkému zníženiu otáčok alebo k zastaveniu.
- Rýchlosť stupeň zaradujte vždy počas zastavenia náradia alebo pri dobehu pri nízkych otáčkach, v žiadnom prípade pri vŕtaní alebo inak zataženom stroji.

Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným napätiom zdroja prúdu. Náradie určené pre 230 V~ sa smie pripojiť aj na 220/240 V.

Pridavné držadlo

Z bezpečnostotechnických dôvodov treba vždy používať priložené prídavné rukoväť (9).

Treba ju upievať na upínací krčok (2) pomocou krídlovej skrutky (14). Po uvoľnení krídlovej skrutky (15) možno hĺbkovým dorazom (10) nastaviť hĺbku vŕtania.

Pridavná rukoväť slúži na bezpečné vedenie náradia, predovšetkým pri reakčných momentoch, ktoré by sa mohli objaviť (napr. zablokovanie vrtátky).

Slovensky

Po uvoľnení krídlovej skrutky (16) sa dá prestavovať pozdĺžna poloha prídavnej rukoväte. Nastavte vždy podľa možnosti maximálnu dĺžku prídavnej rukoväte.



Priťlak na vŕiaci nástroj, ktorý je potrebný na prácu, sa smie vyvíjať len na rukoväť, nie však na prídavnú rukoväť (9).

Upnutie vŕtakov

Nástroje s vŕacovou stopkou zasuňte čo najviac do skľúčidla a klúčikom skľúčidla ich vo všetkých troch otvoroch riadne upnite.

Zapnutie a vypnutie

Stlačením tlačidla spínača (4a) sa stroj uvedie do chodu a uvoľnením sa zastaví.

Stály chod

Stlačením tlačítka spínača (4a) na doraz a súčasne zatlačením aretačného kolíka (3) sa dosiahne stály chod.

Opäťovným stlačením tlačidla spínača (4a) a uvoľnením sa stály chod preruší.

Regulácia otáčok

Lahkým a postupným stlačením tlačidla regulátora (4a) docielite nižšie otáčky a kontrolovaný plynulý rozbeh.

Postupným ďalším stlačením tlačidla sa otáčky zvyšujú na predvolené.

Elektronická predvolba otáčok

Koleskom predvolby (5) sa nastavujú -aj za chodu stroja- požadované predvolené otáčky.

Potrebné otáčky sú závislé od druhu vŕtaného materiálu a odporúčame si ich overiť praktickou skúškou.

Pri veľkom zatažení stroja kolesko predvolby (5) nastavte do krajeného polohy vsmere + (max. otáčky - regulácia odpojená).

Po dlhšej práci s nízkymi otáčkami nechajte stroj bežať 3 minuty naprázdno pri max.otáčkach, aby sa motor ochladil.

Radenie rýchlosťí

Radiacou páčkou rýchlosťí (7) môžete nastaviť dva rýchlosné stupne:

1. rýchlosť - nižší rýchlosný stupeň – vyšší krútiaci moment
2. rýchlosť - vyšší rýchlosný stupeň - nižší krútiaci moment

Pri každom rýchlosnom stupni môžete konečne otáčky nastaviť el. predvolbou. Najskôr však volte vždy mechanický rýchlosný stupeň.

Prepnutie sa môže uskutočniť pri dobehu náradia alebo po jeho zastavení, nie však pri plnom zatažení. Po zmene rýchlosného stupňa nechajte náradie pomaly rozbrehnúť.

Zmena smeru otáčania

Presuňte páčku prepínača (4b) doprava (pravý beh) alebo doľava (ľavý beh). Ľavý beh umožňuje rezanie závitov alebo vyskrutkovanie skrutiek a matíc.

Prepinanie je blokované pri stlačení tlačidla regulátora. Zmenu smeru otáčania vykonávajte pri stojacom náradí.

POZOR! Pri použíti otáčania dolava naskrutkujte skľúčidlo osobitne pevne.

Vŕanie a príklepové vŕanie (EVP 16 K-2)

Tlačidlom radenia príklepu (8) sa zaradzuje alebo vyradzuje príklep. Radenie môžete vykonávať aj za chodu stroja.

Vŕanie:

Zatlačte tlačidlo (8) v smere symbolu - kladivko.

Vŕanie príklepové:

Zatlačte tlačidlo (8) v smere symbolu - vrták.

Vŕanie príklepom odporúčame používať v betóne, murive a kamennine. Demontáž skľúčidla s ozubeným vencom

Vreteno pridrite na plochách (12) otvoreným kľúčom (22 mm).

Zasuňte kľúč skľúčidla (11) do jedného otvoru na skľúčidle a otáčním vľavo skľúčido vyskrutkujte. Pevne upnuté skľúčidlo uvoľnite údermi kladivkom na kľúč skľúčidla.

Pracovné pokyny

Vŕtky

Na ocel používajte bezchybné a naostrené vŕtky z kvalitnej rýchlorenej ocele.

Vŕtacie stojany

Pre presné vŕtanie do menších dielov odporúčame použiť stojan na vŕtanie.

Zverák

Riadne upnite obrobky do skrutkového zveráka. Tým zabránite otoceniu obrobkov a možnému úrazu.

Vŕanie do obkladačiek

Presuňte páčku riadenia príklepu (8) na symbol - vrták. Po prevrtaní vrchnej vrstvy presuňte páčku príklepu na symbol - kladivo.

Údržba

- ❑ Vetracie otvory (6) krytu motoru sa nesmú upchat.
- ❑ Asi po 100 hodinách prevádzky vykonajte kontrolu dĺžky kief a kefy kratšie ako 5 mm vymeňte.
- ❑ Asi po 200 hodinách prevádzky vykonajte výmenu mazacieho tuku.

So zreteľom na bezpečnosť pred úzazom elektrickým prúdom a záchravne triedy ochrany sa musia tieto práce vykonať vodbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tieto práce vykonávať.

Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota nelesne pod -5°C.

Nezabalený stroj uchovávajte iba v suchom sklade, kde teplota nelesne pod +5°C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradiu, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhľadávajte elektronáradiu do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonomusí byť neupotrebitelné rozobratie elektronáradiu zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonnych ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátoch Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).

Škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, pretážovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú za záruky vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre sú na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Hodnoty pre EV 16 K-2:

Hladina akustického tlaku:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}.$$

Hladina akustického výkonu:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}.$$

Nepresnosť meraní:

$$K = 3 \text{ dB (A)}.$$

Pozor! Pri práci vzniká hluk! Používajte chrániče sluchu!

Hodnota vibrácií ah (súčet vektorov v troch smeroch) a nepresnosť

K zistené podľa EN 60745:

$$a_h = 2,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Nepresnosť meraní:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Hodnoty pre EVP 16 K-2:

Vŕtanie:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}.$$

Hladina akustického tlaku:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}.$$

Nepresnosť meraní:

$$K = 3 \text{ dB (A)}.$$

Vŕtanie s príklepom:

$$L_{PA} = 99 \text{ dB (A)}.$$

Hladina akustického výkonu:

$$L_{WA} = 110 \text{ dB (A)}.$$

Nepresnosť meraní:

$$K = 3 \text{ dB (A)}.$$

Pozor! Pri práci vzniká hluk! Používajte chrániče sluchu!

Hodnota vibrácií ah (súčet vektorov v troch smeroch) a nepresnosť

K zistené podľa EN 60745:

Vŕtanie:

$$a_h = 3,8 \text{ m.s}^{-2}.$$

Vŕtanie s príklepom:

$$a_h = 13,6 \text{ m.s}^{-2}.$$

Nepresnosť meraní:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Vyhľásenie o zhode

Vyhlasujeme, že toto zariadenie splňa požiadavky nasledujúcich nariem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-1

Smernica 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Smernica 2004/108/EC



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonín Pomeisl".

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
Konateľ spoločnosti
01.03.2011

Zmeny sú vyhradené

English

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,** such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) **Power tool use and care**
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) **Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special Safety Instructions

- a) **When working with impact drill, use ear defenders.** Exposure to noise might cause loss of hearing.
- b) **Use additional handle supplied with the tool.** Loss of control might cause injury

Technická data**Drill / Impact Drill**

Type	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Supply voltage	230–240 V	230–240 V
Power frequency	50–60 Hz	50–60 Hz
Power input	1 050 W	1 050 W
Idle speed		
1st speed gear	0–970 min ⁻¹	0–970 min ⁻¹
2nd speed gear	0–1 750 min ⁻¹	0–1 750 min ⁻¹
Number of impacts		
1st speed gear	×	0–19 400 min ⁻¹
2nd speed gear	×	0–35 000 min ⁻¹
Maximum torque		
1st speed gear	62.5 Nm	35 Nm*
2nd speed gear	35 Nm	19.5 Nm*
Speed pre-selection	✓	✓
Safety clutch	✗	✓
Extent of chuck ø	3–16 mm	3–16 mm
Thread on spindle	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Drilling ø max.		
into steel	16 mm	16 mm
into wood	60 mm	55 mm
into concrete	full drill bit annular bit	30 mm 55 mm
Clamping neck ø	57 mm	57 mm
Weight	3.6 kg	3.8 kg
Protection class	II / II	II / II

* Limited by safety clutch

Controls

- 1Chuck with ring gear
- 2Clamping neck
- 3Latching pin
- 4aSwitch / controller
- 4bAlteration switch lever
- 5Speed pre-selection wheel
- 6Air vents
- 7Gear-shifting lever
- 8Hammer gear button
- 9Additional handle
- 10Stop bar
- 11Chuck hook
- 12Spots on spindle
- 13Socket screw wrench
- 14Wing screw
- 15Wing screw
- 16Wing screw

The displayed or described accessories need not be included in the delivery package.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 50114.

Use**EV 16 K-2:**

The machine is intended drilling in wood, metal, ceramic and plastic. Machines with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwing and thread cutting (Only for soft screwdriving applications).

EVP 16 K-2:

The machine is intended for impact drilling in brick, concrete and stone as well as for drilling in wood, metal, ceramics and plastics. Machines with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwing and thread-cutting.

The user alone is responsible for any liabilities caused by usage other than intended.

Safety clutch (EVP 16 K-2)

The safety clutch is activated if the drill becomes jammed or caught.

Commissioning and use

Any unauthorised use might cause damage to the tool. Therefore follow these instructions:

- Always use sharp drill bits.
- Load the tool to avoid any significant reduction of speed or stoppage.
- Always change the speed gear when the machine is idle or at the machine slow-down at low speed, in no case during the drilling or when the machine is otherwise loaded.

Check whether the data on the name plate correspond with the actual power supply voltage. Tools designed for 230 V may be connected also to 220 / 240 V.

Additional handle

For safety reasons always use the enclosed auxiliary handle (9). Fasten the auxiliary handle to the clamping collar (2) with the wing bolt (14).

By loosening the wing bolt (15) the drilling depth can be adjusted with the depth stop adjustment (10).

The auxiliary handle is used to guide the machine securely, especially with sudden occurring reaction torque (e. g. jamming of the drill bit).

By loosening the wing bolt (16) the position of the auxiliary handle can be adjusted in length direction.



Apply the pressure required for work against the handle only and not against the auxiliary handle (9).

Clamping a drill

Insert tool and tighten equally in all 3 holes with chuck key.

Switching on and off

By pressing the switch button (4a) the machine activates and releasing the button stops it.

Permanent run

By pressing the switch button (4a) to the stop and simultaneous pressing the latching pin (3) permanent run is achieved.

Repeated pressing the switch button (4a) and its release the permanent run is discontinued.

Speed control

By light and gradual pressing the controller button (4a) you will achieve low speed and controlled continuous run-up.

By further gradual pressing the button the speed increases to the pre-selected speed.

Electronic speed pre-selection

Using the pre-selection wheel (5) the required pre-selected speed is set—even if the machine runs. The necessary speed depends on the type of the material drilled, and a practical test is recommended to verify it.

If the machine is loaded considerably, adjust the pre-selection wheel (5) to the marginal position in the + direction (max speed – control disconnected).

After a longer work at low speed leave the machine run idle for 3 minutes at maximum speed to cool the engine down.

Gear shifting

Use the speed lever (7) to adjust the 2nd speed gear:

1. Speed – lower speed gear – higher torque
2. Speed – higher speed gear – lower torque

In any speed gear you can adjust the final speed by means of the electronic pre-selection. However, firstly select the mechanical speed gear.

Changing the gears can be done at slowing the machine down or in idle run but never when the machine is fully loaded. Once the gear is changed, leave the machine start up slowly.

Change in rotation

Adjust the rotation direction switch (4b) to the right (left run) or to the left (right run). The left run allows e.g. cutting the threads and unscrewing of bolts or nuts.

Changing is blocked if the controller button is pressed. The rotation direction has to be changed when the machine is idle.

WARNING! If the left run is used, the chuck has to be screwed on very firmly.

Drilling and impact drilling (EVP 16 K-2)

Shift in or out the hammer by the hammer gear button (8). The shifting can be done even when the machine runs.

Percussion drilling:

Pull the button (8) in the direction of the symbol - hammer.

Drilling:

Pull out the button (8) in the direction of the symbol - drill.

The impact drilling is recommended to be used in concrete, brick-work and earthenware. Axial spindle backlash - to 2.5 mm. Radial backlash measured on the pin clamped in the chuck within the spacing range of 50 mm to 0.3 mm.

Removing the chuck with ring gear

Hold the spindle on the surface (12) using an open wrench (22 mm). Insert the chuck hook (11) into a single opening on the chuck and by turning left screw the chuck out. Release the firmly clamped chuck by impacts of the hammer on the chuck hook (11).

Work instructions

Drill bits

For steel use perfect and sharpened drill bits made of good-quality high - speed steel.

Drilling stands

For precise drilling on smaller parts, use of a drilling stand is recommended.

Clamping device

Clamp the worked pieces properly into the screw-type clamping unit. Thus turning of the piece is avoided, as well as a potential accident.

Drilling in tiles

Shift the impact gear lever (8) to the drill-bit symbol. Once the upper layer is drilled through, shift the impact gear lever to the hammer symbol.

Maintenance

- The vent holes (6) of the engine cover must not get plugged.
- After about 100 hours of operation the following works need to be done:
 - Check of the brushes length Brushes shorter than 5 mm must be replaced with new ones.
- After about 200 hours of operation the following works need to be done:
 - Exchange of lubricating grease in the gearbox and bearings.

To keep the protection class the machine needs to be checked in terms of safety, and therefore these works must be carried out in an authorised electric workshop holding the relevant licence to perform these kinds of activities.

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5°C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5°C with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

We provide warranty for material or manufacturing defects of our machines, in accordance with the legal provisions of the respective country, however 12 months as the minimum. In the European Union countries, the warranty period is 24 months for exclusively private use (demonstrated by invoice or delivery note).

Any damages resulting from common wear, overloading, improper handling or - in other words - damages caused by the user, or caused by use that is contradictory to the directions for use, or damages that were known at the time of purchase, are excluded from the warranty.

Complaints can only be accepted if the undismantled machine is sent back to the supplier or to the authorized NAREX service shop. Make sure you save the Directions for Use, Safety Instructions, List of Spare Parts and Proof of Purchase in a safe place. Otherwise the current warranty terms of the manufacturer always apply.

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Values for EV 16 K-2:

Acoustic pressure level	$L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}$.
Acoustic power level	$L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Uncertainty	$K = 3 \text{ dB (A)}$.

Caution! Operating noise! Wear noise protectors!

Vibration emission value a_h (vector sum for three directions) and uncertainty K measured in accordance with EN 60745:

$$\begin{aligned} a_h &= 2.5 \text{ m.s}^{-2}. \\ \text{Uncertainty} &K = 1.5 \text{ m.s}^{-2}. \end{aligned}$$

Values for EVP 16 K-2:

Drilling:

Acoustic pressure level	$L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}$.
Acoustic power level	$L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Uncertainty	$K = 3 \text{ dB (A)}$.

Percussion drilling:

Acoustic pressure level	$L_{PA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Acoustic power level	$L_{WA} = 110 \text{ dB (A)}$.
Uncertainty	$K = 3 \text{ dB (A)}$.

Caution! Operating noise! Wear noise protectors!

Vibration emission value a_h (vector sum for three directions) and uncertainty K measured in accordance with EN 60745:

Drilling:	$a_h = 3.8 \text{ m.s}^{-2}$.
Percussion drilling:	$a_h = 13.6 \text{ m.s}^{-2}$.
Uncertainty	$K = 1.5 \text{ m.s}^{-2}$.

Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-1
Directive 2006/42/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Directive 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
CEO of the company
01.03.2011

Changes are reserved

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1) Seguridad del medio laboral

a) Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.

b) No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.

c) Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disociarlo de ella.

2) Seguridad de manipulación con electricidad

a) La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.

b) Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.

d) No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas danadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.

e) Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.

f) Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.

3) Seguridad de las personas

a) Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que esté haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.

b) Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej. respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.

c) Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.

d) Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.

e) Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrio. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

f) Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.

g) Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.

4) Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.

b) No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.

c) Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.

d) La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, alejela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexperitos.

e) Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica. Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.

f) Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte. Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloquee en el trabajo con ellos se controla con más dominio.

g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomandose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado. El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.

5) Servicio de reparación

a) Confie la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas. De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.

Instrucciones especiales de seguridad

a) Cuando trabaje con el taladro de percusión, utilice protectores del oído. El ruido generado puede provocar una pérdida de audición.

b) Utilice el mando adicional entregado con la herramienta. Una pérdida de control puede provocar daños.

Datos técnicos

Taladro y taladro de percusión

Tipo	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Tensión de alimentación	230–240 V	230–240 V
Frecuencia de la red	50–60 Hz	50–60 Hz
Alimentación	1 050 W	1 050 W
Revoluciones en vacío		
1. nivel de velocidad	0–970 min ⁻¹	0–970 min ⁻¹
2. nivel de velocidad	0–1 750 min ⁻¹	0–1 750 min ⁻¹
Número de percusiones		
1. nivel de velocidad	×	0–19 400 min ⁻¹
2. nivel de velocidad	×	0–35 000 min ⁻¹
Momento de torsión máximo		
1. nivel de velocidad	62,5 Nm	35 Nm
2. nivel de velocidad	35 Nm	19,5 Nm
Preselección de vueltas	✓	✓
Embrague de seguridad	✗	✓
Extensión de mandril ø	3–16 mm	3–16 mm
Filete en husillo	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Taladrado ø máx.		
en acero	16 mm	16 mm
en madera	60 mm	55 mm
en cemento	taladro completo	30 mm
	de barrenas	55 mm
Cuello de sujeción ø	57 mm	57 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,8 kg
Tipo de protección	II / II	II / II

Elementos de control

- 1Mandril con rosca dentada
- 2Cuello de sujeción
- 3Perno de retención
- 4a.....Interruptor / regulador
- 4b.....Manecilla del conmutador
- 5Ruedecilla de preselección de revoluciones
- 6Orificios de ventilación
- 7Manecilla de cambio de velocidad
- 8Manecilla del botón de percusión
- 9Mango adicional
- 10.....Barra de tope
- 11.....Llave del mandril
- 12.....Plataforma del husillo
- 13.....Llave de enchufe hexagonal
- 14.....Rosca con mariposa
- 15.....Rosca con mariposa
- 16.....Rosca con mariposa

Los accesorios mostrados o descritos no tienen por qué formar parte de la entrega.

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (norma EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 50114.

Utilización

EV 16 K-2:

El aparato ha sido proyectado para taladrar en madera, metal, cerámica y material sintético. Los aparatos con regulación electrónica de giro a derechas e izquierdas son también adecuados para atornillar y tallar roscas (Solamente para uniones atornilladas blandas).

EV 16 K-2:

El aparato ha sido proyectado para taladrar con percusión en la- drillo, hormigón y piedra, así como para taladrar sin percusión en madera, metal, cerámica y material sintético. Los aparatos con regulación electrónica de giro a derechas e izquierdas son también adecuados para atornillar y tallar roscas.

En caso de una utilización no reglamentaria, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el usuario.

Puesta en marcha y utilización

Una utilización inadecuada puede provocar daños a la herramienta. Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Utilice siempre el taladro afilado.
- Cargue la herramienta de tal modo que no se produzca una disminución acusada de las revoluciones y que no se pare.
- Seleccione el nivel de velocidad únicamente cuando la herramienta esté parada o funcionando a muy bajas revoluciones, nunca durante el taladrado ni con la máquina cargada de otro modo.

Compruebe que los datos que figuran en la etiqueta del producto concuerden con la tensión real de la corriente del aparato. Las herramientas previstas para 230 V se pueden enchufar asimismo a corrientes de 220 / 240 V.

Mango adicional

Por motivos de seguridad debe emplearse siempre la empuñadura adicional (9) que se adjunta con el aparato. Esta debe fijarse al cuello de fijación (2) con el tornillo de mariposa (15).

Aflojando el tornillo de mariposa (16) puede ajustarse la profundidad.

En español

dad de taladro con el tope de profundidad (10).

La empuñadura adicional ayuda a sujetar firmemente el aparato, especialmente en el caso de presentarse unos pares de reacción bruscos (p. ej. al agarrarse la broca).

Aflojando el tornillo de mariposa (17) puede variarse la posición longitudinal de la empuñadura adicional. Siempre que sea posible, debe ajustarse la longitud máxima de la empuñadura adicional.

La presión de aplicación sobre útil de taladrado debe ejercerse solamente contra la empuñadura y no contra la empuñadura adicional (9).



Sujeción del taladro

Introducir la herramienta y apretar con la llave de portabrocas de forma uniforme en cada uno de tres taladros.

Encendido y apagado

Pulsando el botón del interruptor (4a) se pone la herramienta en funcionamiento y soltándolo se apaga.

Funcionamiento continuo

Pulsando el botón del interruptor (11) hasta el fondo y, al mismo tiempo, moviendo el perno de retención (12) se activa el funcionamiento continuo.

Si pulsa de nuevo el botón del interruptor (11) y lo libera, desactiva el funcionamiento continuo.

Regulación de las revoluciones

Si aprieta ligera y paulatinamente el botón del regulador (4a) conseguirá unas revoluciones más bajas y un impulso continuo y controlado.

Si continua pulsando el botón, el número de revoluciones aumentará hasta alcanzar el valor preseleccionado.

Preselección electrónica de revoluciones

Con la ruedecilla de preselección (5) se selecciona, incluso con la máquina en funcionamiento, el número de revoluciones preseleccionado. La necesidad de más o menos revoluciones depende del tipo de material que se vaya a taladrar y se aprende con la práctica.

Cuando la máquina esté muy cargada, coloque la ruedecilla de preselección (5) en la posición extrema en la dirección+(revoluciones máximas; regulación desconectada).

Tras varios trabajos con un régimen bajo de revoluciones, deje la máquina funcionando 3 minutos en vacío a las máximas revoluciones para que el motor se enfrie.

Cambio de velocidad

La manecilla de cambio de velocidad (7) puede aplicar dos niveles de velocidad:

1. Velocidad – nivel bajo de velocidad – momento torsor máximo
2. Velocidad – nivel alto de velocidad – momento torsor bajo

En cada nivel de velocidad puede seleccionar las revoluciones finales mediante la preselección electrónica. No obstante, seleccione siempre primero el nivel de velocidad mecánico.

La conmutación se puede realizar durante el funcionamiento de la máquina o con ella parada, pero nunca a carga plena. Tras cambiar la transmisión, deje que la herramienta se encienda lentamente.

Cambio del sentido de la rotación

Coloque el conmutador de la dirección de la rotación (4b) en la derecha (funcionamiento hacia la izquierda) o en la izquierda (funcionamiento hacia la derecha). El funcionamiento hacia la izquierda permite, entre otras cosas, la laminación y el afloje de tornillos o tuercas.

Cuando se pulsa el botón del regulador, la conmutación se bloquea. Realice los cambios del sentido de la rotación con la máquina parada.

¡CUIDADO! Cuando se utiliza la marcha izquierda, debe atornillar firmemente el mandril.

Taladrado y taladrado de percusión (EVP 16-2F3)

El botón de cambio de percusión (8) activa o desactiva la percusión. El cambio se puede realizar incluso con la máquina en funcionamiento.

Taladrado de percusión:

Mueva el botón (8) en la dirección del símbolo - martillo.

Taladrado:

Mueva el botón (8) en la dirección del símbolo - taladro.

Se recomienda utilizar el taladrado de percusión en cemento, mampostería y yeso. Holgura axial del husillo - hasta 2,5 mm. Holgura axial medida en la púa, ajustada al madril a una distancia de 50 mm - a 0,3 mm.

Retirada del mandril con rosca dentada (fig.)

Sujete el husillo en la plataforma (12) con la llave abierta (22 mm). Introduzca la llave del mandril (11) en uno de los orificios del mandril y afloje girando el mandril hacia la izquierda. Si el mandril está firmemente conectado, libérelo con un martillazo en la llave del mandril.

Instrucciones de trabajo

Taladros

Para el acero, utilice taladros en perfecto estado y afilados de acero de buena calidad.

Taladrado de chapas

Para un taladrado preciso en piezas más pequeñas, le recomendamos que utilice chapas.

Mordaza

Apriete debidamente las partes trabajadas alas mordazas de ajuste. De este modo, evitará que la pieza se desplace y se produzcan daños.

Taladrado en revestimientos

Cambie la manecilla de cambio de percusión (8) al símbolo del taladro. Para perforar las capas superficiales, coloque la manecilla de percusión en el símbolo del martillo.

Mantenimiento

- Los orificios de ventilación (6) de la cubierta del motor no deben atascarse.
- Tras alrededor de 100 horas de funcionamiento, deben realizarse las siguientes tareas:
 - Control de la longitud de las escobillas. Si las escobillas tienen una longitud inferior a 5 mm, reemplácelas por unas nuevas.
 - Tras alrededor de 200 horas de funcionamiento, deben realizarse las siguientes tareas:
 - del lubricante de la caja de cambio y de los cojinetes.

Para mantener el nivel de protección, debe controlar la máquina desde el punto de vista de la seguridad; esta tarea debe realizarse en un centro electrotécnico especializado donde tengan la posibilidad de realizarla.

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5°C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5°C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!

Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas estipuladas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la Norma Estatal Checa EN 60745.

Valores para EV 16 K-2:

Nivel de presión acústica: $L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}$.
Nivel de potencia acústica: $L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Imprecisión de medición: $K = 3 \text{ dB (A)}$.

¡Atención! El ruido que se produce durante el trabajo puede dañar el oído. ¡Utilice protección de oídos!

Valor de emisión de vibraciones en a_h (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinada según EN 60745:
 $a_h = 2,5 \text{ m.s}^{-2}$.
 $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Imprecisión de medición:

Valores para EVP 16 K-2:

Taladrado:
Nivel de presión acústica: $L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}$.
Nivel de potencia acústica: $L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Imprecisión de medición: $K = 3 \text{ dB (A)}$.

Taladrado de percusión:
Nivel de presión acústica: $L_{PA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Nivel de potencia acústica: $L_{WA} = 110 \text{ dB (A)}$.
Imprecisión de medición:
¡Atención! El ruido que se produce durante el trabajo puede dañar el oído. ¡Utilice protección de oídos!

Valor de emisión de vibraciones en a_h (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinada según EN 60745:
Taladrado: $a_h = 3,8 \text{ m.s}^{-2}$.
Taladrado de percusión: $a_h = 13,6 \text{ m.s}^{-2}$.
Imprecisión de medición: $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Declaración de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-1

Directiva 2006/42/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directiva 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonín Pomeisl'.

Antonín Pomeisl
Apoderado
01.03.2011

Sujeto a cambios

По-русски

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрятайте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл. инструмент» подразумеваем во всех нижеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижной подводящий кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

1) Безопасность рабочей среды

a) Содержите место работы чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темные места являются причиной нечастных случаев.

b) Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. В эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.

b) Применяя эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц. Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

2) Эл. безопасность

a) Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке. Вилку никогда никаким способом не модифицируйте. С оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничивают опасность поражения эл. током.

b) Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники. Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.

b) Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влажности. Если в эл. оборудование проникнет вода, растет опасность поражения эл. током.

b) Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей. Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насилино вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от жара, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.

b) Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.

b) Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

3) Безопасность лиц

a) Пользуйтесь эл. оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.

b) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. респиратор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяйте в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лица.

b) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действительно выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на

выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.

b) До включения оборудования устраните все наладочные инструменты или ключи. Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к врашающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лиц.

b) Работайте лишь там, где надежно даете. Всегда соблюдайте стабильную позицию ибалансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.

b) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

b) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсыпивания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.

4) Применение эл. оборудования и забота о нем

a) Не перегружайте эл. оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.

b) Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.

b) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменимого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединения батареи. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.

b) Неприменяющее эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или снастями, Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.

b) Выполняйте техобслуживание эл. оборудования. Проверяйте настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечите его ремонт до последующего его применения. Много несчастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.

b) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой заклеение за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проводиться.

b) Эл. оборудование, принадлежности, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами ис-пособом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.

5) Сервис/Техобслуживание

a) Ремонты вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.

Специальные указания по технике безопасности

a) При работе с ударными дрелями пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к снижению слуха.

b) Пользуйтесь дополнительной рукояткой, поставляемой с инструментом. Потеря контроля может привести к травме.

Технические данные

Дрель и ударная дрель

Тип	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Напряжение питания	230–240 В	230–240 В
Частота	50–60 Гц	50–60 Гц
Потребляемая мощность	1 050 Вт	1 050 Вт
Обороты без нагрузки		
1-я передача	0–970 мин ⁻¹	0–970 мин ⁻¹
2-я передача	0–1 750 мин ⁻¹	0–1 750 мин ⁻¹
Количество ударов		
1-я передача	×	0–19 400 мин ⁻¹
2-я передача	×	0–35 000 мин ⁻¹
Максимальный крутящий момент		
1-я передача	62,5 Нм	35 Нм*
2-я передача	35 Нм	19,5 Нм*
Предварительный выбор оборотов	✓	✓
Предохранительная муфта	×	✓
Диапазон патрона Ø	3–16 мм	3–16 мм
Резьба на шпинделе	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Сверление Ø макс.		
в стали	16 мм	16 мм
в дереве	60 мм	55 мм
в бетоне	спиральное сверло корончатое	30 мм 55 мм
Зажимная шейка Ø	57 мм	57 мм
Масса	3,6 кг	3,8 кг
Класс безопасности	II / II	II / II

* Ограниченный предохранительной муфтой

Элементы управления

- 1 Патрон с зубчатым венцом
- 2 Зажимная шейка
- 3 Аппретирующий штифт
- 4a..... Включатель / регулятор
- 4b..... Отсасывающая насадка
- 5 Кольцо предварительного выбора оборотов
- 6 Вентиляционные отверстия
- 7 Рычажок переключения скоростей
- 8 Кнопка включения удара
- 9 Дополнительная рукоятка
- 10..... Упорный стержень
- 11..... Ручка патрона
- 12..... Лыски на шпинделе
- 13..... Ключ шестигранной вставной
- 14..... Барашковый винт
- 15..... Барашковый винт
- 16..... Барашковый винт

Изображённые или описанные принадлежности могут не входить в комплект поставки.

Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двужильного кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 50114.

Использование

EV 16 K-2:

Прибор предназначен для сверления по дереву, металлу, керамике и синтетическому материалу. Приборы с электронной системой регулирования и с правым и левым вращением пригодны также для завинчивания (напр., винтов/болтов) и для

нарезания резьбы (Только для мягких резьбовых соединений).

EVP 16 K-2:

Прибор предназначен для ударного сверления по кирпичу, бетону и природному камню, а также для сверления по дереву, металлу, керамике и синтетическому материалу. Приборы с электронной системой регулирования и с правым и левым вращением пригодны также для завинчивания (напр., винтов/болтов) и нарезания резьбы.

При использовании прибора не по назначению ответственность несет только сам пользователь один.

Предохранительная муфта (EVP 16 K-2)

Инструмент оснащен предохранительной муфтой, которая проскользнет при внезапном увеличении крутящего момента. При застревании сверла или большой перегрузке муфта также проскользнет. Муфта срабатывает только при большой перегрузке, как это может быть особенно осторожными при работе.

Ввод в эксплуатацию и использование

Неправильное использование может вызвать повреждение инструмента. Поэтому соблюдайте следующие инструкции:

- Используйте всегда острые свёрла.
- Нагрузка на инструмент не должна приводить к значительному снижению оборотов или остановке.
- Передачу переключайте всегда в покое или на выбеге машины при низких оборотах, ни в коем случае не при сверлении или воздействии иной нагрузки на машину.

Проверьте, соответствуют ли данные на заводском щитке действительному напряжению источника тока. Инструмент, предназначенный для 230 В, можно подключать и к 220 / 240 В.

Дополнительная рукоятка

По соображениям техники безопасности всегда работать с входящей в комплект поставки дополнительной рукояткой (9). Она закрепляется с помощью барашкового винта (2) на крепежной шейке (14).

По-русски

После ослабления натяжения барашкового винта (15) можно установить глубину сверления ограничителем глубины сверления (10).

Дополнительная рукоятка служит для обеспечения надежности при работе с инструментом, прежде всего при появлении возможных обратных моментов (например, при прихвате сверла).

После ослабления натяжения барашкового винта (16) можно изменить положение дополнительной рукоятки по длине. По возможности установить максимальную длину дополнительной рукоятки.



Силу нажатия, необходимую для эффективной работы сверлом, приложить только к ручке, а не прикладывать это усилие к дополнительной рукоятке (9).

Закрепление свёрл

Сверла с цилиндрическим наконечником вставьте в патрон до упора и крепко зажмите патронным ключом во всех трех отверстиях.

Включение и выключение

При нажатии кнопки включателя (4a) машина вводится в действие, а при отпускании -останавливается.

Непрерывная работа

Нажатием кнопки включателя (4a) до упора и одновременным вдавливанием арретирующего штифта (3) достигается непрерывная работа.

Повторным нажатием кнопки включателя (4a) и отпускаянием непрерывная работа прекращается.

Регулировка оборотов

Лёгким постепенным нажатием кнопки регулятора (4a) вы добьётесь небольших оборотов и контролируемого плавного запуска.

Дальнейшим нажатием кнопки обороты увеличиваются до настроенных.

Электронный предварительный выбор оборотов

Кольцо предварительного выбора (5) настраиваются, в том числе во время работы машины, заданные обороты.

Необходимые обороты зависят от вида просверливаемого материала; рекомендуется практическая проверка.

При большой нагрузке на машину кольцо предварительного выбора (5) установить в крайнем положении в направлении+ (максимальные обороты – регулировка отключена).

После длительной работы на низких оборотах оставьте машину работать 3 минуты на холостом ходу при максимальных оборотах, чтобы двигатель остыл.

Переключение скоростей Спомощью рычажка переключения скоростей (7) вы можете настроить 2 передачи:

- 1-я скорость – малая передача – высокий крутящий момент
- 2-я скорость – высокая передача – небольшой крутящий момент

Для каждой передачи вы можете настроить окончательные обороты электронным предварительным выбором. Но сначала всегда включайте механическую передачу.

Переключение можно выполнить на выбеге машины или в состоянии покоя, но не при полной нагрузке. После переключения передачи дайте машине постепенно включиться в работу.

Изменение направления вращения

Настройте переключатель направления вращения (4b) вправо (левый ход) или влево (правый ход). Левый ход позволяет, напр., нарезать резьбу и отпускать винты или гайки.

Переключение блокируется при нажатии кнопки регулятора. Изменение направления вращения выполняйте в покое машины.

ВНИМАНИЕ! При использовании левого хода патрон необходимо особенно крепко завинтить.

Сверление ударное сверление (EVP 16 K-2)

С помощью кнопки включения (8) включается или выключается удар. Включение можно проводить и во время работы машины.

Сверление ударное:

Нажмите на кнопку (8) в направление символа удара (молоток).

Сверление:

Установите переключатель (8) в направлении символа сверления (сверло).

Сверление с ударом рекомендуется использовать для бетона, кирпича и керамики. Осевой зазор шпинделя - до 2,5 мм. Радиальный зазор измеряется на зажатой в патроне оправке на расстоянии 50 мм - до 0,3 мм.

Снятие патрона с зубчатым венцом (рис.)

Шпиндель придержите на поверхностях (12) открытым ключом (22 мм). Вставьте ручку патрона (11) в одно отверстие на патроне и вывинтите патрон вращением влево. Жёстко закреплённый патрон освободите ударами молотком по ручке.

Рабочие инструкции

Свёрла

Для стали используйте неповреждённые и заточенные свёрла из качественной быстрорежущей стали.

Стойки для сверления

Для точного сверления небольших деталей рекомендуем использовать стойку для сверления.

Тиски

Обрабатываемые детали должным образом закрепите в винтовых тисках. Тем самым вы предупредите ротацию деталей и возможную травму.

Сверление в облицовочной плитке

Переместите рычажок включения удара (8) к символу сверла. После просверливания поверхностного слоя переместите рычажок удара к символу молотка.

Текущий ремонт

- Вентиляционные отверстия (6) кожуха двигателя не должны засоряться.
- Примерно через 100 часов эксплуатации следует выполнить следующие работы:
 - Проверка длины щёток. Щётки короче 5 мм замените новыми.
 - Примерно через 200 часов эксплуатации следует выполнить следующие работы:
 - Замена смазочного жира в коробке передач и подшипниках.

Необходимо проверять сохранение класса безопасности машины. Эти работы должны проводиться в специализированной электротехнической мастерской, имеющей право на их выполнение.

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5°C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5°C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отжившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Предоставляем гарантию на дефекты материала или исполнения наших машин в соответствии с законоположениями данной страны, однако не менее 12 месяцев. в государствах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при исключительно частном использовании (подтверждено фактурой или накладной).

На ущерб, вызванный естественным изнашиванием, перегрузкой, неправильным обращением, а также ущерб по вине пользователя или при применении с нарушением инструкции по эксплуатации, а также ущерб, не известный при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть приняты только в том случае, если инструмент в неразобранном виде прислан обратно поставщику или в авторизованный сервисный центр NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по безопасности, перечень запасных частей и документ о покупке. В остальном действуют всегда данные актуальные гарантийные условия производителя.

Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с EN 60745.

Параметры для EV 16 К-2:

Уровень акустического давления: $L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}$.
Уровень акустической мощности: $L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Неточность измерений: $K = 3 \text{ dB (A)}$.

ВНИМАНИЕ! Шум, возникающий при работе. При работе используйте защитные наушники!

Коэффициент эмиссии колебаний a_h (сумма векторов трёх направлений) и погрешность K рассчитываются согласно EN 60745: $a_h = 2,5 \text{ m.s}^{-2}$.
Неточность измерений: $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Параметры для EVP 16 К-2:

Сверление:
Уровень акустического давления: $L_{PA} = 88 \text{ dB (A)}$.
Уровень акустической мощности: $L_{WA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Неточность измерений: $K = 3 \text{ dB (A)}$.

Сверление с перфорацией:
Уровень акустического давления: $L_{PA} = 99 \text{ dB (A)}$.
Уровень акустической мощности: $L_{WA} = 110 \text{ dB (A)}$.
Неточность измерений: $K = 3 \text{ dB (A)}$.

Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Коэффициент эмиссии колебаний a_h (сумма векторов трёх направлений) и погрешность K рассчитываются согласно EN 60745:

Сверление:
Сверление с перфорацией:
Неточность измерений: $a_h = 3,8 \text{ m.s}^{-2}$.
 $a_h = 13,6 \text{ m.s}^{-2}$.
 $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Сертификат соответствия

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN60745-1; EN60745-2-1

Директива 2006/42/EC

Электромагнитная совместимость:

EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3

Директива 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
(Antonín Pomeisl)
компании
470 01 Česká Lípa

Антонин Помейсл
Поверенный вделах

01.03.2011г.

Изменения оговорены

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotykanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i / lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowajcie wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

Przez wyraz „narzędzia elektryczne” we wszystkich dalej podanych instrukcjach bezpieczeństwa rozumiane są narzędzia elektryczne zasilane (ruchomym przewodem) z sieci lub narzędzi zasilane z baterii (bez ruchomego przewodu).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

a) **Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone.**
Balagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.

b) **Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciecze palne, gazy lub proch.** W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.

c) **Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób.** Jeżeli ktoś was przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) **Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdkom sieciowemu.** Nigdy w jakimkolwiek sposób nie zmieniaj wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, nigdy nie używajcie żadnych adapterów gniazdek. Wtyczki, które nie są zniszczone złączami oraz odpowiadające gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

b) **Strzeżcie się dotyku ciała z uziemnionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki.** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.

c) **Nie narażać narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mokro.** Jeżeli do narzędzia elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

d) **Nie używać ruchomego przewodu do innych celów.** Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektryczna za przewód ani nie wyszarpować wtyczki z gniazda przez ciągnięcie za przewód. Chrońcie przewód przed ciepliem, zatłuszczeniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

e) **Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz.** Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

f) **Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używajcie zasilanie chronione wyłącznikiem różnicoprądowym (RCD).** Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osób

a) **Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźcie uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślicie trzeźwo.** Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.

b) **Używajcie środki ochronne.** Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwpoślizgowe, sztywne nakrycie głowy lub ochrona słuchu, używanie zgodnie z warunkami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów osób.

c) **Strzeżcie się nieumyślnego włączenia.** Sprawdzajcie czy włącznik podczas wtykania wtyczki do gniazda i/lub podczas wkładania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest włączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub wtykanie wtyczki narzędzia z włączonym włącznikiem może być przyczyną wypadków.

d) **Przed założeniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze.** Narzędzie regulacyjne lub klucz, który zostawiłeś zamocowany do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.

e) **Pracujcie tylko tam, gdzie bezpiecznie dosiągniecie.** Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Będziecie w ten sposób lepiej kierować narzędziem elektrycznym w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) **Ubierajcie się stosownie.** Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbać o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.

g) **Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do odsysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane.** Użycie tych urządzeń może ograniczać bezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.

4) **Używanie narzędzi elektrycznych i troska o nie**

a) **Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych.** Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.

b) **Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć wyłącznikiem.** Jakikolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.

c) **Wyłączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzątaniem nieużywanego narzędzia elektrycznego.** Te preventywne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają niebezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.

d) **Nie używajcie narzędzi elektryczne przechowując poza dostępem dzieci i nie pozwólcie osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą instrukcją, by używać narzędzia.** Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

e) **Utrzymujcie narzędzia elektryczne.** Sprawdzajcie regulację poruszających się części i ich ruchliwość, koncentrujcie się na pęknięcia, elementy złamane i jakiekolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcji narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczająco utrzymywane narzędzia elektryczne.

f) **Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste.** Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem zahaczają o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrolować.

g) **Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy.** Użycie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) Serwis

a) **Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powinny być wykwalifikowane, która będzie używać identycznych części zamiennych.** W taki sposób zostanie zapewniony ten sam poziom bezpieczeństwa narzędzi elektrycznego jak przed naprawą.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- a) **Podczas pracy z wiertarkami udarowymi należy zawsze używać ochrony oczu.** Wystawienie na hałas może spowodować utratę słuchu.
- b) **Należy używać dodatkowego uchwytu dostarczonego z narzędziami.** Utara kontroli może spowodować uraz.

Dane techniczne

Wiertarka a wiertarka udarowa

Typ	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Napięcie zasilania	230–240 V	230–240 V
Częstotliwość sieci	50–60 Hz	50–60 Hz
Moc	1 050 W	1 050 W
Obroty bez obciążenia		
1. bieg	0–970 min ⁻¹	0–970 min ⁻¹
2. bieg	0–1 750 min ⁻¹	0–1 750 min ⁻¹
Częstotliwość uderzeń		
1. bieg	×	0–19 400 min ⁻¹
2. bieg	×	0–35 000 min ⁻¹
Maks. moment dokręcania		
1. bieg	62,5 Nm	35 Nm*
2. bieg	35 Nm	19,5 Nm*
Nastawienie obrotów	✓	✓
Sprzęgło przeciążeniowe	×	✓
Zakres uchwytu Ø	3–16 mm	3–16 mm
Gwint na wrzecionie	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Wiercenie Ø max.		
w stali	16 mm	16 mm
w drewnie	60 mm	55 mm
w betonie	wiertło pełne	30 mm
	rurowe	55 mm
Kołnierz mocujący Ø	57 mm	57 mm
Ciązar	3,6 kg	3,8 kg
Klasa ochrony	II / II	II / II

* Ograniczony sprzęgłem przeciążeniowym

Elementy do obsługi

- 1Uchwyty z wieńcem zębatającym
- 2Kołnierz do mocowania
- 3Kołek ustalający
- 4a.....Włącznik / regulator
- 4b.....Króciec do odrysania
- 5.....Pokrętło nastawiania obrotów
- 6.....Otwory wentylacyjne
- 7.....Dźwigienka przełączania biegów
- 8.....Gąłka zmiany biegów udaru
- 9.....Dodatkowa rękojeść
- 10.....Trzpień ogranicznika głębokości
- 11.....Klucz do uchwytu
- 12.....Plaszczyzna na wrzecionie
- 13.....Klucz szesćiokatny imbus
- 14.....Śruba skrzyniowa
- 15.....Śruba skrzyniowa
- 16.....Śruba skrzyniowa

Wyobrażone lub opisane akcesoria nie muszą być częścią dostawy.

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normyEN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być uziemione a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwzakłóceniową według normy EN 50114.

Przeznaczenie

EV 16 K-2:

Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania wierceń w drewnie, metalach, ceramice i tworzywach sztucznych. Urządzenia wyposażone w system regulacji elektronicznej ibieg w prawo/lewo nadają się również do wkładania śrub i gwintowania (Tylko do pracy z miękkimi materiałami).

EVP 16 K-2:

Urządzenie jest przeznaczone do kucia w cegle, betonie i kamieniu jak również do wykonywania wierceń w drewnie, metalach, ceramice i tworzywach sztucznych. Urządzenia wyposażone w system regulacji elektronicznej i bieg w prawo/lewo nadają się również do wkładania śrub i gwintowania.

Przy niewłaściwym zastosowaniu odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Sprzęgło bezpieczeństwa (EVP 16 K-2)

Urządzenie wyposażone jest w sprzęt bezpieczeństwa, które reaguje w momencie gwałtownej blokady wiertła (np. w czasie pracy w betonie).

Uruchomienie i używanie

Nieprawidłowe używanie może być przyczyną uszkodzenia narzędzi. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Zawsze używać ostrych wiertel.
- Obciążać narzędzie tak, aby nie doszło do znacznego obniżenia obrotów lub zatrzymywania.
- Biegi przełączaj zawsze z zatrzymanym narzędziem lub przed zatrzymaniem na niskich obrotach, w żadnym wypadku nie podczas wiercenia lub z narzędziem pod obciążeniem.

Skontrolować, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z rzeczywistym napięciem źródła prądu. Narzędzie na napięcie 230 V można podłączyć też do 220 / 240 V.

Dodatkowa rękojeść boczna

Ze względu na bezpieczeństwo należy zawsze stosować uchwyt dodatkowy (9). Jest on mocowany za pomocą nakrętki motylkowej (14) do kołnierza mocującego urządzenia (2).

Poprzez zwolnenie nakrętki motylkowej (15) można ustawić odpowiednią głębokość wiercenia za pomocą zderzaka (10).

Uchwyt dodatkowy służy do bezpiecznego prowadzenia urządzenia, przed wszystkim przy ewentualnie występujących momentach reakcyjnych (np. zablokowanie wiertła).

Polski

Poprzez zwolnenie nakrętki motylkowej (16) można regulować na głębi pozycję uchwytu dodatkowego. Należy wg. możliwości ustawiać zawsze maksymalną głębią uchwytu dodatkowego.



Konieczną do pracy siłą nacisku na narzędziowe wiertarskie należy wytwarzać na uchwyt główny a nie na uchwyt dodatkowy (9).

Umocowanie wiertła

Wiertło osadzić i za pomocą klucza równomiernie, we wszystkich trzech gniazdach dokręcić do oporu.

Włączanie i wyłączenie

Naciśkając przycisk włącznika (4a) uruchamia się narzędzie a puszczając zatrzymuje.

Praca ciągła

Naciśkając przycisk włącznika (4a) do oporu i jednocześnie wciskając kołek ustalający (3) uzyskuje się pracę ciągłą.

Ponowne naciśnięcie przycisku włącznika (4a) i zwolnienie przerwie pracę ciągłą.

Regulacja obrotów

Lekko i stopniowo naciśkając przycisk regulatora (4a) uzyska się niskie obroty i kontrolowany płynny rozruch.

Stopniowe dalsze naciśkanie przycisku powoduje wzrost obrotów na nastawione.

Elektroniczne nastawienie obrotów

Pokrętłem do nastawiania (5) nastawia się -nawet podczas pracy narzędzia- żądane obroty. Potrzebne obroty zależą od rodzaju wierconego materiału i zaleca się ich wypróbowanie w praktyce. W razie dużego obciążenia narzędzia pokrętło do nastawiania (5) nastawić w pozycji skrajnej w kierunku + (maksymalne obroty-regulacja nieczynna).

Po dłuższej pracy na niskich obrotach pozwolić narzędziu pracować 3 minuty bez obciążenia na maksymalnych obrotach, aby silnik mógł ostygnąć.

Przełączanie biegów

Dźwignią przelaczającą biegów (7) można nastawić 2 biegi:

1. Bieg – niższe obroty – wyższy moment
2. Bieg – wyższe obroty – niższy moment

Na każdym biegu można nastawić też obroty elektronicznie. Najpierw jednak należy nastawić bieg mechaniczny.

Przelaczając biegi można podczas zatrzymywania się narzędzia lub zatrzymywaną wiertarką, ntgdy pod obciążeniem. Po zmianie biegu pozwolić narzędziu powoli się rozpoczęć.

Zmiana kierunku obrotów

Nastawić przełącznik obrotów (4b) w prawo (lewe obroty) lub w lewo (prawe obroty). Lewe obroty umożliwiają naciśnięcie gwintów lub wykręcanie śrub i wkretów.

Przelaczanie jest zablokowane po naciśnięciu przycisku regulatora. Kierunek obrotów przełączać z zatrzymanym narzędziem.

UWAGA! Przy użyciu lewych obrotów trzeba uchwyt szczególnie mocno dokręcić na wrzecionie.

Wiercenie, wiercenie udarowe (EVP 16 K-2)

Za pomocą gałki zmiany biegów udaru (8) włącza i wyłącza się funkcję udaru. Włącza można również podczas pracy narzędzia.

Wiercenie udarowe:

Dociśnąć gałkę (8) w kierunku ikony - młotek.

Wiercenie:

Pociągnąć za gałkę (8) w kierunku ikony - wiertło.

Wiercenie udarowe zaleca się podczas wiercenia w betonie, murze lub kamieniu. Luz osiowy wrzeciona - do 2,5 mm. Luz promieniowy mierzony na trzonie, umocowanym w uchwycie zaciskowym w odległości 50 mm - 0,3 mm.

Zdejmowanie uchwytu zwińcem zebatym (rys.)

Wrzeciono przytrzymać na płaszczyznach (12) kluczem płaskim (22 mm). Włożyć klucz uchwytu (11) do jednego z otworów na uchwycie i obracając w lewo wykręcić uchwyt. Mocno dokręcając poluzować uderzając młotkiem w klucz do uchwytu.

Zalecenia dotyczące pracy

Wiertła

Do stali używać naostrzonych wiertel w dobrym stanie z wysokiej jakości stali szybkołociącej.

Kolumny do wiertarek

Do precyzyjnego wiercenia mniejszych elementów zalecamy używanie kolumny do wiertarki.

Imadło

Umocować należycie obrabiany przedmiot w imadle. Zapobiegnie to obracaniu się przedmiotu i możliwemu urazowi.

Wiercenie wkafelekach

Przesunąć dźwigniękę włączania udaru (8) na symbol wiertla. Po przewróceniu warstwy szkliwa przesunąć dźwigniękę udaru na symbol młotka.

Utrzymanie

- Otwory wentylacyjne 6 obudowy silnika nie mogą być zatkane.
- Po ok. 100 godzinach pracy należy przeprowadzić następujące prace:
 - Kontrola długości szczotek. Szczotki krótsze, niż 5 mm wymieniać na nowe.
 - Po ok. 200 godzinach pracy należy przeprowadzić następujące prace:
 - Wymiana smaru w skrzyni przekładniowej i lożyskach.

Dla zatrzymania klasy ochrony narzędzie musi zostać skontrolowane pod kątem bezpieczeństwa, dlatego prace te muszą być wykonywane w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym posiadającym uprawnienia do tego rodzaju prac.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składać w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5°C.

Nie zapakowane narzędzie należy składać tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5°C i gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury.

Recykling

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla kraju UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego! Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w kraju legislatywy skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimum na okres 12 miesięcy. W państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkowania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Szkoły wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostanie w nie rozebranym stanie zasłane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części zamiennej oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Informacje o głośności i wibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 60745.

Wartości dla EV 16 K-2:

Pozziom ciśnienia akustycznego:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A).}$$

Pozziom mocy akustycznej:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A).}$$

Niedokładność pomiaru:

$$K = 3 \text{ dB (A).}$$

Ostrożnie! Hałas powstający podczas pracy. Należy stosować ochronę słuchu!

Wartość emisji wibracji a_h (suma wektorowa w trzech kierunkach) oraz nieoznaczoność K ustalone wg normy EN 60745:

$$a_h = 2,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Niedokładność pomiaru:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Wartości dla EVP 16 K-2:

Wiercienie:

Pozziom ciśnienia akustycznego:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A).}$$

Pozziom mocy akustycznej:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A).}$$

Niedokładność pomiaru:

$$K = 3 \text{ dB (A).}$$

Wiercienie udarowe:

Pozziom ciśnienia akustycznego:

$$L_{PA} = 99 \text{ dB (A).}$$

Pozziom mocy akustycznej:

$$L_{WA} = 110 \text{ dB (A).}$$

Niedokładność pomiaru:

$$K = 3 \text{ dB (A).}$$

Ostrożnie! Hałas powstający podczas pracy. Należy stosować ochronę słuchu!

Wartość emisji wibracji a_h (suma wektorowa w trzech kierunkach) oraz nieoznaczoność K ustalone wg normy EN 60745:

Wiercienie:

$$a_h = 3,8 \text{ m.s}^{-2}.$$

Wiercienie udarowe:

$$a_h = 13,6 \text{ m.s}^{-2}.$$

Niedokładność pomiaru:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60745-1; EN 60745-2-1

Dyrektiva 2006/42/EC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Dyrektiva 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
Osoba upoważniona
do reprezentowania spółki
01. 03. 2011

Zmiany zastrzeżone

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a biztonsági utasításokat és az egész útmutatót. A következő utasítások be nem tartása áramütés balesetet, tűz keletkezését vagy személyek komoly sérülését okozhatják.

Az útmutatót és utasításokat örizze meg későbbi használatra.

Az elektromos szerszámok kifejezés alatt minden további figyelmeztető utasításban hálózatból (mozgó vezetékkel) táplált elektromos szerszám vagy elemről (mozgó vezeték nélkül) táplált szerszám értendő.

1) Munkakörnyezet biztonsága

- a) **Munkahelyet tartha tisztán és jó megvilágítással.** Rendeltetések és sötét munkahelyek baleset okozók.
- b) **Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben,** ahol gyűlékony folyadékok, gázok vagy por van jelen. Az elektromos szerszámban szíkrák keletkeznek, melyek meggyűjthetik a port vagy gózöket.
- c) **Az elektromos szerszám használatánál akadályozza meg a gyerek vagy más személyek szerszámhoz való hozzáférést.** Ha zavarva van elvesztheti az ellenőrzést a végzett művelet felett.

2) Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszám mozgó vezetékén lévő dugó villájának egyeznie kell a hálózati dugaszáljal. Soha semmi módon ne igazítsa a dugó villáját.** A szerszámhoz melynek földelt védővezetéke van soha ne használjon dugaszál adapterokat. Nem váltóztat dugó-villák és megfelelő dugaszaljak korlátozzák az elektromos áram okozta baleseteket.
- b) **Kerülje testének érintkezést leföldelt részékkel, pl. csővezetékekkel, központi fűtőtestjeivel, tűzhelyekkel és hűtőkkel.** Villamos áram okozta baleset esélye nagyobb, ha az Őn teste van érintkezésben.
- c) **Elektromos szerszámokat ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek.** Ha az elektromos szerszámba víz jut, növekszik az áramütés okozta baleset veszélye.
- d) **Ne használja a mozgó vezetéket más célokra.** Soha ne vigye az elektromos szerszámot a bevezető kábelnél fogva, vagy ne rántsa ki a dugót a dugaszáljóból a vezetéket fogva. Védje a kábel magas hőmérsékletet, olajok és éles tárgyaktól és a gép mozgó részeitől. Megsérült vagy összegubancolt vezeték növeli a villamossáram által keletkezett baleset veszélyét.
- e) **Ha, a villamos szerszám kint van használva, használjon külső használatra készült hosszabbitó vezetéket.** Külső használatra készült hosszabbitó vezeték csökkenti az elektromos áram okozta baleset veszélyét.
- f) **Ha az elektromos szerszámot nedves helyeken használja, használjon áram-védő kapcsolóval (RCD) ellátott bevezetést.** RCD használata csökkenti a villamos áram okozta baleset veszélyét.

3) Személyi biztonság

- a) **Elektromos szerszám használata közben legyen figyelmes, figyeljen arra amit éppen csinál, összpontosítson és legyen megfontoló.** Az elektromos szerszámmal ne dolgozzon, ha fáradt, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. Pillanatnyi figyelmetlenesség az elektromos szerszám használatánál komoly sérüléseket okozhat.
- b) **Használjon személyi védőszközetet. Mindig viseljen szemvédő eszközöt.** Hődögeszők mint respirátor, csúszás menetes biztonsági cipő, szílárdfelvétel vagy fülvédő, melyek a munka körülmenyei szerint vannak használva, csökkentik a személyek sérülésének lehetőségét.

Különleges biztonsági szabályok

- a) **Az ütvefűrógépekkel végzett munka során használjon fül-védőt.** A zaj hallásárosodást okozhat.
- b) **Használja a szerszámhoz mellékelt kiegészítő markolatot.** A szerszám felettől uralom elvesztése sérülést okozhat.

c) **Kerüljék a szerszám akaratlan indítását.** Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó dugó ki van húva a dugaszaljból vagy az akkumulátor ki van kapcsolva a szerszám áthelyezésénél. A szerszám áthelyezése újra a kapcsolón vagy a hálózatba kapcsolt szerszám bekapcsolt kapcsolóval történt áthelyezése balesetet okozhat.

d) **A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes bémító szerszámot vagy kulcsokat a gépről.** Az elektromos szerszám forgó részein hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülés oka lehet.

e) **Csak biztonságosan elérhető helyen dolgozzon.** Állandóan legyen stabil testtártása és egyensúlya. Igy jobban tudja kezelni az elektromos szerszámot nem előrelátott helyzetekben.

f) **Öltözködjön megfelelően.** Ne viseljen laza ruhát és ékszerét. Ügyeljen arra, hogy haja, ruhája és kesztyűje megfelelő tavolságban legyen a forgó részektől. Bőruházatot, ékszeret és hosszú hajat a gép forgó részeivel elkaphatja.

g) **Ha rendelkezésre állnak a por ellenző és por gyűjtő berendezések, akkor be kell biztosítani, hogy ilyen berendezések helyesen legyenek bekapcsolva és használva.** Ilyen berendezés csökkenti a keletkező por okozta veszélyt.

4) Az elektromos szerszám használata és gondozása

- a) **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot.** A végzett munkához használjon megfelelő szerszámot. Megfelelő elektromos szerszám biztonságosabban fogja a munkát végezni, ha rendeltekére szerint van használva.

- b) **Ne használjon olyan berendezést nem lehet kapcsolóval ki és bekapsolni.** Bármilyen elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsolóval kezelni veszélyes és meg kell javítani.

- c) **A szerszámot bármilyen beállítás, alkatrész csere vagy elvégzés előtt kapcsolja le a hálózatról a hálózati dugó kiühzásával vagy az akkumulátorokat kapcsolja le.** Ez a preventív biztonsági intézkedés korlátozza az elektromos szerszám vétlenél beindítását.

- d) **Nem használt villamos szerszámot úgy kell eltenni, hogy gyereknek ne jussanak hozzá, ne engedje a villamos szerszám használatát olyan személyeknek aikik nem ismerik ezeket az utasításokat.** Villamos szerszám tapasztalatlan felhasználó kezében veszélyes.

- e) **Tartsa rendben a villamos szerszámot.** Ellenőrizze a mozgó részeit, azok mozgékonyiségről, ügyeljen a repedésekre, eltörésekkel és bármilyen körülmenyre, amelyek veszélyeztetik a villamos szerszám funkcióját. Ha a szerszám meg van sérülve, akkor további használata előtt biztosítja a meg javítását. Sok baleset a villamos szerszám nem megfelelő karbantartásából ered.

- f) **Vágó szerszámokat tartsa tisztán és élesen.** Helyesen megélesített és karbantartott vágó szerszám kisebb valósáznúséggel fogja meg az anyagot vagy blokkolódik le, könnyebb a munka ellenőrzése.

- g) **Villamos szerszámokat, tartozékokat, eszközöket stb. az útmutatók szerint használja és olyan módon ahogy az előíran írva konkrétnak villamos szerszám használatához, figyelembevéve az adott munka feltételeket és a végzett munkát.** A villamos szerszámok nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket teremthet.

5) Szerviz

- a) **A villamos szerszám javítását bízza szakképzett személyre, aki identikus pótalkatrészeket fog használni.** Ezzel biztosítva lesz a villamos szerszám javítás előtti biztonsági szintje.

Műszaki adatok

Fúró- és ütvefúrógép

Típus	EV 16 K-2	EVP 16 K-2
Tápfeszültség	230–240 V	230–240 V
Hálózati frekvencia	50–60 Hz	50–60 Hz
Bemeneti teljesítmény	1 050 W	1 050 W
Terhelés nélküli fordulatszám		
1. sebességi fokozat	0–970 min ⁻¹	0–970 min ⁻¹
2. sebességi fokozat	0–1 750 min ⁻¹	0–1 750 min ⁻¹
Ütések száma		
1. sebességi fokozat	×	0–19 400 min ⁻¹
2. sebességi fokozat	×	0–35 000 min ⁻¹
Maximális forgatónyomaték		
1. sebességi fokozat	62,5 Nm	35 Nm
2. sebességi fokozat	35 Nm	19,5 Nm
Fordulatszám beszabályozása	✓	✓
Biztonsági tengelykapcsoló	×	✓
Tokmány mérete Ø	3–16 mm	3–16 mm
Menet az orsón	5/8"-16UN-2A	5/8"-16UN-2A
Fúrás Ø max.		
acélba	16 mm	16 mm
fába	60 mm	55 mm
betonba	fúró	30 mm
	koronafúró	55 mm
Nyak Ø	57 mm	57 mm
Súly	3,6 kg	3,8 kg
Védelmi osztály	II / II	II / II

Kezelési elemek

-Tokmány fogazott koszorúval
-Nyak
-Rögzítő gomb
-Kapcsoló / szabályozó
-Forgásirány kapcsoló
-Fordulatszám szabályozó kerék
-Szellőző nyílások
-Sebességváltókar
-Ütvefúrás kapcsoló
-Kiegészítő markolat
-Ütköző
-Tokmánykulcs
-Sima felületek az orsón
-Imbuszkulcs
-Szárnyas csavar
-Szárnyas csavar
-Szárnyas csavar

A feltüntetett vagy leírt tartozékok nem feltétlenül képezik a kiszrelés részét.

Dupla szigetelés

A felhasználó maximális biztonsága érdekében szerszámainkat úgytervezük meg, hogy megfelejlenek az érvényben lévő európai előírásoknak (EN szabványoknak). A dupla szigeteléssel rendelkező szerszámok a dupla négyzet alakú nemzetközi jelzéssel vannak megjelölve. Az ilyen szerszámokat nem szabad földelni és áramellátásukhoz elég a két eres kábel. A szerszámok a EN 50114 szabvány szerint árnyékolhatók.

Használat

EV 16 K-2:

A gép fábba, fémbe, kerámiába és műanyagokba történő fúrára ajánlott. Az elektromosan szabályozott és jobb-/balirányú forgási lehetőséggel rendelkező gépek csavarhúzára és menetvágásra is alkalmásak. (Csak a puha csavarkötések esetén).

EVP 16 K-2:

A gép falba, betonba és köbe történő ütvefúrára, valamint fábba, fémbe, kerámiába és műanyagokba történő fúrára ajánlott. Az elektromosan szabályozott és jobb-/balirányú forgási lehetőséggel rendelkező gépek csavarhúzára és menetvágásra is alkalmásak. A nem rendeltetésszerű használatért a felhasználó felel.

Biztonsági súrlódási kapcsoló (EVP 16 K-2)

A szerszám biztonsági súrlódási kapcsolóval van ellátva, amely átcسüsök a hirtelen forgatónyomaték emelkedésnél. Ha megáll, megszakad a fúró vagy nagy a megterhelés a kapcsoló átcسüszséshoz vezet. A kapcsoló nagyobb értékre van kapcsolva, ezért kell jobban ügyelni minden közben.

Működésbe helyezés és használat

A helytelen használat a szerszám sérülését okozhatja. Ezért ügyeljen a következő utasítások betartására:

- Mindig előre fúrókat használjon.
- A szerszámot úgy terhelje, hogy a fordulatszám ne csökkenjen le télyagosan és a fúró ne álljon meg.
- A sebességi fokozatot mindenkor a gép nyugalmi állapotában vagy megállásakor alacsony fordulatszámokon kapcsolja át, semmi esetére sem fúras vagy a gép másmilyen terhelésre közben.

Ellenőrizze, hogy a gyártási címeken levő adatok megegyeznek az áramforrás valószínűségeivel. A 230 Voltra tervezett szerszám 220 / 240 Voltos hálózathoz is csatlakoztatható.

Kiegészítő markolat

A biztonság érdekében mindenkor használja a kiegészítő markolatot (9). Ez a befogó torkon (2) van rögzítve szármás csavar (14) segítségével.

A szármás csavar (15) meglazítása után állítható be a fúrás mélysége az ütköző (10) segítségével.

A kiegészítő markolat a gép biztonságos irányítására szolgál, elsősorban akkor, ha reakciónyomaték lép fel (pl. a fúró beszorulása esetén).

Magyar

A szárnys csavar (16) meglazítása után állítható a kiegészítő markolat hosszanti helyzete. Lehetőség szerint minden a kiegészítő markolat maximális hosszát állítsa.



A szükséges nyomást a fúrásra csak a markolaton keresztül szabad kifejteni, erre sohase használja a kiegészítő markolatot (9).

Fúrók befogása

A hengeres szárú szerszámokat a lehető legjobban nyomja be a tokmányba és a tokmánykulcs segítségével jól húzza meg azt mind a három nyílásban.

Bekapcsolás és kikapcsolás

A kapcsoló (4a) megnyomásával a gép működésbe lép és a kapcsoló elengedésekor megáll.

Folyamatos működés

A kapcsoló (4a) teljes lenyomásával és a rögzítő gomb (3) egyidejű benyomásával biztosítható a folyamatos működés.

A kapcsoló (4a) újbóli megnyomásával és kioldásával megszakad a folyamatos működés.

Fordulatszám szabályozás

A szabályozó gombjának (4a) enyhe és fokozatos lenyomása alacsony fordulatszámot eredményez és a gép ellenőrzött módon indul el. A gomb további fokozatos lenyomásával a fordulatszám a beállított szintig emelkedik.

Fordulatszám elektronikus beszabályozása

A szabályozó kerékkel (5) állítható – a gép működése közben is – a kívánt szabályozott fordulatszámmal. A szükséges fordulatszám a fűt anyag fajtájától függ és ezt ajánlatos gyakorlati próbálkozással ellenőrizni.

A gép nagyobb terhelésénél állítsa a szabályozó kereket (5) a szélső pozícióba a + jel irányába (maximális fordulatszám–szabályozás kioldva).

Alacsony fordulatszám melletti hosszabb ideig tartó munkavégzés után működtesse a gépet 3 percig terhelés nélküli maximális fordulatszámon, hogy a motor kihülyön.

Sebességváltás

A sebességváltó karjal (7) 2 sebességi fokozatot állíthat be:

1. Sebesség – alacsony sebességi fokozat – nagyobb forgatónyomaték
2. Sebesség – magasabb sebességi fokozat – kisebb forgatónyomaték

A végos fordulatszámot minden sebességi fokozatban beállíthatja az elektronikus szabályozó segítségével. Először azonban minden a mechanikus sebességi fokozatot válassza ki.

Az átkapcsolást a gép leállásakor vagy nyugalmi állapotában lehet végrehozni, teljes terhelésnél azonban soha. Az áttétel átváltása után hagyja a gépet lassan felgyorsulni.

A forgás irányának változása

Állítsa a forgásirány kapcsolót (4b) jobbra (bal irányú forgás) vagy balra (jobb irányú forgás). A bal irányú forgás lehetővé teszi pl. a menetvágás vagy a csavarok és anyacsavarok kicsavarását.

Az átkapcsolás blokkolva van a szabályozó gombjának lenyomásákor. A forgási irányt a gép nyugalmi állapotában kapcsolja át.

FIGYELEM! Bal irányú forgásnál a tokmányt különösen jó kel húzni.

Fúrás és ütfefurás (EVP 16 K-2)

Az ütfefurás az ütfefurás kapcsolójával (8) kapcsolható be vagy ki. Az átkapcsolást a gép működése közben is meg lehet tenni.

Ütfefurás:

Nyomja a gombot (8) a kalapács jel felé.

Fúrás:

Húzza a gombot (8) a fúró jel felé.

Az ütfefurás alkalmazása beton, fal és kö esetén ajánlott. Az orsó tengelyirányú kilengése - max. 2,5 mm. A tokmányba befogott száron mért sugárínyú kilengése 50 mm távolságban - max. 0,3 mm.

A fogazott tokmány leszerelése

Rögzítse az orsót a lapos felületeken (12) villáskulcs (22 mm) segítségével. A tokmánykulcsot (11) helyezze a tokmányon levő egyik nyílásba és balra történő elforgatással csavarja ki a tokmányt. A szoruló tokmányt úgy lázíthatja meg, hogy kalapáccsal megütiötégeti a tokmánykulcsot

Munkautasítások

Fúrók

Acélba hibátlan és megélesített, minőségi gyorsvágó acélból készült szárákat használjon.

Fúróállványok

A kisebb munkadarabokon végzett pontos fúráshoz ajánljuk a fúróállvány használatát.

Szorítókapocs

Amunkadarabokat jól rögzítse a csavaros szorítókapocsba. Ezzel megakadályozza a munkadarab elfordulását és elkerüli a lehetséges sérülést.

Csémpébe fúrás

Tolja az ütfefurás kapcsoló kart (8) a fúró jelhez. A felső réteg átfúrása után tolja az ütfefurás kapcsoló kart a kalapács jelre.

Karbantartás

- A motorház szellőzőnyílásai (6) nem törmelhetnek el.
- Kb. 100 üzemóra után a következő munkákat kell elvégezni:
 - Kefék méretének ellenőrzése. Az 5 mm-nél rövidebb kefeket újakra kell cserélni.
- Kb. 200 üzemóra után a következő munkákat kell elvégezni:
 - A kenőszín cseréjét a váltószekrényben és a csapágayon.

A védelmi osztály megtörése érdekében a gépet biztonsági szempontból ellenőrizni kell, ezért ezeket a munkákat olyan villamos szakműhelyben kell elvégezni, amely jogosult az ilyen munkák elvégzésére.

Raktározás

A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száraz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyed -5°C alá.

A becsomagolatlan gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed +5°C alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmérsékletváltozásoknak.

Újrahasznosítás

A elektromos szerszámokat, azok tartozékeit és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átadni.

Csak az EU tagállamra vonatkozóan:

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba! A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak nemzeti jogszabályokba való általánosításáról szól, a nem hasznosítható elektromos berendezéseket szét kell szedni és össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Garancia

Gépeink esetében az anyaghibákra vagy gyártási hibákra az adott ország törvényeinél megfelelő, azonban minimum 12 hónapos garanciát biztosítunk. Az Európai Unió országaiban a garanciális időszak a kizárolag (számlával vagy szállítólevéllel igazolt) magán-használat esetén 24 hónap.

A természetes elhasználódásból, túterhelésből, nem megfelelő használatból eredő károkra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használati utasítással ellentétes alkalmazásból következő károkra, vagy a megvásárlás pillanatában ismert meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

A reklámciónak csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerelt állapotban kerül visszaküldésre a szállítóhoz vagy a NAREX szervizközpontba. Órizze meg a kezelési útmutatót, a biztonsági utasításokat, az alkatrészek jegyzékét és a vásárlást igazoló dokumentumot. Mindig a gyártó adott aktuális garanciális feltételei érvényesek.

Zajszint és vibráció tájékoztató

EN 60745 szabvány szerint megmért értékek.

Az EV 16 K-2 típusra érvényes adatok:

Akusztikai nyomás szintje:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A).}$$

Akusztikai teljesítmény szintje:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A).}$$

Mérési pontatlanság:

$$K = 3 \text{ dB (A).}$$

Figyelem! A munka közben keletkező zaj halláskárosodást okozhat. Használjon fülvédőt!

Az EN 60745 szerint megállapított vibrációs értékek (három irányban mért vektorok eredője):

A rezgés értéke (3 tengely):

$$a_h = 2,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Mérési pontatlanság:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Az EVP 16 K-2 típusra érvényes adatok:

Fúrás:

Akusztikai nyomás szintje:

$$L_{PA} = 88 \text{ dB (A).}$$

Akusztikai teljesítmény szintje:

$$L_{WA} = 99 \text{ dB (A).}$$

Mérési pontatlanság:

$$K = 3 \text{ dB (A).}$$

Ütve fúrás:

Akusztikai nyomás szintje:

$$L_{PA} = 99 \text{ dB (A).}$$

Akusztikai teljesítmény szintje:

$$L_{WA} = 110 \text{ dB (A).}$$

Mérési pontatlanság:

$$K = 3 \text{ dB (A).}$$

Figyelem! A munka közben keletkező zaj halláskárosodást okozhat. Használjon fülvédőt!

Az EN 60745 szerint megállapított vibrációs értékek (három irányban mért vektorok eredője):

Fúrás. A rezgés értéke (3 tengely):

$$a_h = 3,8 \text{ m.s}^{-2}.$$

Ütve fúrás. A rezgés értéke (3 tengely):

$$a_h = 13,6 \text{ m.s}^{-2}.$$

Mérési pontatlanság:

$$K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}.$$

Megfelelősségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek

Biztonság:

EN 60745-1; EN 60745-2-1

2006/42/EC irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

2004/108/EC irányelv



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Ügyvezető

2011. 03. 01.

Változtatások jogá fenntartva

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 01 Česká Lípa

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo		Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis	
ZÁRUČNÍ OPRAVY			
Datum		Razítko a podpis	
Převzetí	Předání		